

三洋電機製 電気衣類乾燥機のリコールについて

三洋電機株式会社が、平成6年（1994年）5月から平成23年（2011年）の期間に製造した電気衣類乾燥機において、機器内部の基板に水分が滴下した場合、まれに基板上の電極間でトラッキング現象が発生し、発煙・発火に至る可能性があることが判明しました。

お持ちの製品が対象機種である場合は、速やかに使用を中止して、下記までご連絡してください。

電気衣類乾燥機専用フリーダイヤル電話

0 1 2 0 - 3 4 - 5 3 9 0

- ※ 受付時間 平成26年6月18日まで
9：00～21：00（毎日）
平成26年6月19日から
9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

- ※ ホームページでの受付
http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/140519.html

対 象 機 種（14機種）

| ブランド名 | 形 状 | 品 番 |
|---------------|------|---|
| S A N Y O | 角 型 | CD-45A2 CD-45Z2 CD-50D1 CD-502 CD-42D1 CD-S50A |
| | ドーム型 | CD-S500 CD-EC521 CD-S451 CD-EC551 CD-ST60 |
| N E C | 角 型 | HD-45ZC HD-45ZE |
| F U J I T S U | 角 型 | HL-42D |