

パナソニック株式会社  
 電動アシスト自転車用バッテリーパックの一部製品におけるリコールについて

パナソニックサイクルテック株式会社が、平成24年(2012年)12月から平成25年(2013年)4月の間に製造された電動アシスト自転車用バッテリーパックで、電池セルの封止部のカシメ不具合により、電池セルの内部から漏出した電解液がバッテリーパック内の金属部品のめっき成分を溶かし、これが析出(固体化)することにより、電池セルの短絡・発火に至ったことが判明しました。

対象製品を使用している場合は、バッテリーパックを自転車本体から取り外し、周辺に可燃物がない場所に保管し充電しないようにしていただくとともに、下記までご連絡してください。

専用フリーダイヤル電話

**0120-870-355**

※受付時間 平成27年8月26日まで 9:00~21:00(毎日)

平成27年8月27日以降 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※ホームページでの受付 <http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/>

対象バッテリーパック品番とロット記号

バッテリー品番	ロット番号	バッテリー品番	ロット番号
NKY 449B02	RA08 RB01~28 RC01~31 RD01~22	NKY 452B02	QL27 RA01~31 RB01~28 RC01~31 RD01~10
NKY 450B02	QL17~31 RA01~31 RB01~28 RC01~31 RD01~17	NKY 454B02	RA11~31 RB01~28 RC01~11
NKY 451B02	RA07~31 RB01~28 RC01~31 RD01~15		