

シャープ株式会社 小型冷蔵庫の一部製品におけるリコールについて

シャープ株式会社が、平成24年(2012年)2月から平成27年(2015年)8月の間に輸入、販売された小型冷蔵庫において、庫内の冷却器に霜が多量に付着した際に、溶けた水や結露による水が温度調節部品(サーモスタット)内部に浸入し、発煙、発火する恐れがあることが判明しました。

対象機種を使用している場合は、下記までご連絡してください。

専用フリーダイヤル電話

0120-404-511

※受付時間 月～土曜日 9:00～18:00

日曜・祝日 9:00～17:00


※ホームページでの受付

http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_150907.html

■対象機種


機種名	SJ-H8W(S)	SJ-H8Y(S)
-----	-----------	-----------

■機種名の確認方法



(銘版の左上側に機種名を記載しております。)

対象機種：SJ-H8W(S)／SJ-H8Y(S)



(「SJ-H8W(S)」については本体ドアの右上にも機種名を記載しています。)