

パナソニック株式会社 電動アシスト自転車用バッテリーパックの一部製品にお けるリコールについて

パナソニック株式会社が、平成25年10月2日～4日に新設備の立ち上げ試験時に発生した金属異物がバッテリーパックの量産工程に混入し、振動又は衝撃により、電池セルの外装絶縁部の破損が進行し絶縁性を失ってしまうと、短絡（ショート）し電池セルが発熱し、発火に至る可能性があることから、平成25年10月2日～4日の間に製造された電動アシスト自転車用バッテリーパックについてリコール情報を公表し、注意喚起がなされております。

対象となる製品を使用されている場合は、バッテリーパックを自転車本体から取り外し、下記までご連絡ください。

なお、同社では、平成27年7月27日に、平成24年（2012年）12月から平成25年（2013年）4月の間に製造された同バッテリーパックについても、製品の不具合による短絡・発火の恐れがあるとのことで、リコール情報が公表されております。

専用フリーダイヤル電話

（パナソニック株式会社）

0120-870-355

※受付時間 平成28年10月25日まで 9:00～21:00（毎日）

平成28年10月26日以降 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※ホームページでの受付 <http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/>

対象バッテリーパック品番とロット記号

※ラベルを確認し、バッテリー品番とロット記号を確認してください。

バッテリー品番	ロット番号	バッテリー品番	ロット番号
NKY 449B02 (グレー)	RA08	NKY 454B02 (黒)	RA11～31
	RB01～28		RB01～28
	RC01～31		RC01～11
	RD01～22		
	RJ01		
NKY 450B02 (黒)	QL17～31	NKY 486B02 (黒)	RJ01～03
	RA01～31		
	RB01～28		
	RC01～31		
	RD01～17		
	RJ01～03		

バッテリー品番	ロット番号	バッテリー品番	ロット番号
NKY 451B02 (グレー)	RA07~31 RB01~28 RC01~31 RD01~15 RI27 RI30	NKY 487B02 (黒)	RJ01~03
NKY 452B02 (黒)	QL27 RA01~31 RB01~28 RC01~31 RD01~10	NKY 488B02 (黒)	RJ01~03