

シャープ全自動洗濯機のリコールについて

シャープ株式会社は、平成11年（1999年）8月から平成18年（2006年）12月までに製造した一部の全自動洗濯機において、内部の電気部品の配線が断線し、発火・発煙するおそれがあることが判明したことを公表しました。

お持ちの製品が対象製品である場合は、速やかに使用を中止して、下記までご連絡してください。

《無料点検・修理窓口 フリーダイヤル》

0120-404-660

※ 受付時間 9:00 ~ 18:00（月曜日から金曜日）

9:00 ~ 17:00（日曜日・祝日）

※ [Http://www.sharp.co.jp/](http://www.sharp.co.jp/)

対 象 機 種

ES-70EE	ES-C75D	ES-LC80B
ES-72EM	ES-CL75D	ES-M7K
ES-73EM	ES-CY75D	ES-N75D
ES-74EM	ES-D75D	ES-N7K
ES-75N	ES-D75E2	ES-T730V
ES-80EE	ES-D85E2	ES-T830V
ES-82EM	ES-DD8E	ES-TG74V
ES-83EM	ES-FG74V	ES-TG84V
ES-84EM	ES-FG84V	ES-U70C
ES-A70E	ES-G70V6	ES-U70D
ES-A80E	ES-G80V6	ES-U80C
ES-AG70D	ES-KG73V	ES-U80D
ES-AG80D	ES-KG83V	ES-V73V6
ES-B75D	ES-LC70B	ES-V83V6

※ [点検内容について](#)

※ [チラシについて](#)