

東芝洗濯乾燥機  
無印良品洗濯乾燥機

のリコールについて

東芝ホームアプライアンス株式会社が、平成17年（2005年）7月から平成23年（2011年）11月の期間に製造した洗濯乾燥機において、本体内部の配線が断線し、発煙・発火に至る可能性があることが判明しました。

お持ちの製品が対象機種である場合は、速やかに使用を中止して、下記までご連絡してください。

東芝 洗濯乾燥機《点検・修理のご連絡窓口 フリーダイヤル》

0120-056-035

無印良品 洗濯乾燥機《点検・修理のご連絡窓口 フリーダイヤル》

0120-365-035

※ 受付時間 平成26年2月28日まで  
9:00 ~ 20:00 (毎日)  
平成26年3月1日から  
9:00 ~ 18:00 (土・日・祝日を除く)

※ <http://www.toshiba.co.jp/tha/info/140204.htm>

対 象 機 種

東芝 洗濯乾燥機（29機種）

AW-70VB	AW-70VC	AW-70VE	AW-70VF
AW-70VG	AW-70VJ	AW-70VK	AW-GH80VK
AW-70VBE2	AW-75VCE3	AW-E470V	AW-80VF
AW-80VG	AW-70VJE7	AW-70VKE8	AW-80VB
AW-80VC	AW-80VE	AW-GN80VF	AW-GN80VG
AW-80VJ	AW-GH70VK	AW80-VBE2	AW-E480V
AW-80VJE7	AW-80VK	AW-GN80VE	AW-GN80VJ
AW-80VKE8			

無印良品 洗濯乾燥機（1機種） M-AW80A