

ヤマハ発動機株式会社

大型自動二輪車の一部製品におけるリコールについて

ヤマハ発動機株式会社が、平成26年(2014年)6月3日から平成26年(2014年)9月23日に制作した一部の型式・車種で、バッテリーのプラス端子に接続する電気配線の長さ及びシートブラケットの形状が不適切なため、電気配線がシートブラケットの上に乗り上げ、シートとシートブラケットの間に挟まることがあり、そのままの状態を使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷し短絡して、火災に至るおそれがあることが判明しました。

なお、現在のところ火災の報告はありません。

お持ちの製品が対象型式・車種である場合は、下記までご連絡してください。

当該製品のリコールに関する問い合わせ先

ヤマハ発動機株式会社 お客様相談室

電話番号 0120-090-819

URL <http://www.yamaha-motor.co.jp/recall/mc/recall/2014-10-15/index.html>

対象型式・車種

車名	型式	通称名	リコール対象車の車体番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間
ヤマハ	EBL-RM07J	「MT-07」	RM07J-000017~RM07J-002832 ----- 平成26年6月3日~平成26年9月23日
		「MT-07A」	RM07J-000057~RM07J-002849 ----- 平成26年6月9日~平成26年9月23日